



CUIDADO DE LAS PRENDAS

En FreeWear.org cuidamos la calidad de nuestras prendas para que sean resistentes al desgaste. Es muy importante seguir estas normas para alargar al máximo su vida útil y no perjudicar la resistencia del estampado. La duración de las prendas y dibujos depende en gran medida de su perfecto cuidado (lavado, secado y planchado). Las técnicas de impresión utilizadas son la serigrafía textil, el vinilo textil o la sublimación textil.

LAVADO:

Es aconsejable lavar la prenda antes de utilizarla por primera vez. Lavar a mano o a máquina, pero siempre en frío (nunca más de 30° C).

Lavar siempre del revés para que el dibujo no toque el tambor de la lavadora. No sobrecargue la lavadora.

No utilizar suavizantes, lejía, quitamanchas o abrasivos.

No utilice nunca la limpieza en seco.

SECADO:

Nunca seque la prenda con una máquina secadora, puede dañar el dibujo.

Cuelgue siempre la prenda boca abajo y con una exposición uniforme a la luz. No cuelgue la prenda a la luz directa del sol (daña la intensidad de los colores).

No apriete ni estire en trenza la ropa para que se seque más rápido.

No secar nunca la ropa sobre calefactores o radiadores.

Cuelgue las prendas inmediatamente después de lavarlas, serán más fáciles de planchar.

PLANCHADO:

Nunca utilice la plancha directamente sobre la parte estampada: protéjala siempre con un paño intermedio o planche con la prenda al revés.

Planche a baja temperatura (máximo 110° C).

Mantén la plancha y la tabla de planchar limpias.

Disfrútala. Muchas gracias :)

FreeWear.org - Open Source T-Shirts
www.freewear.org
admin@freewear.org
Twitter FreeWear.org (@FreeWear)